

**FICHE D'INTERVENTION / BORDEREAU DE SUIVI DE DÉCHETS DANGEREUX** pour les opérations nécessitant une manipulation de fluides frigorigènes effectuées sur un équipement, prévus aux articles R.543-82 et R.541-45 du code de l'environnement

Fiche N° :

1-353-1

## [1] OPERATEUR (Nom, adresse et SIRET):

 MOBYSOLVE.4U 78873841700021  
 26B rue d'Amiens  
 60190 MONTMARTIN

## [2] DETENTEUR (Nom, adresse et SIRET) :

 SNCF, GARE DE LYON 40123654756987  
 Place Louis-Armand  
 75012 PARIS  
 contact@mobysolve4u.fr

Attestation de capacité n° : SPECIMEN CERFA NON VALABLE

## [3] Equipement concerné :

 Identification : Ref : RZQ12DB8WB / N 1234 / ETAGE  
 Nature du fluide frigorigène : R- 14 Charge Totale : 5 kg  
 Tonnage équivalent CO<sub>2</sub> (HFC/PFC) 32.5 teq CO<sub>2</sub>

## [4] Nature de l'intervention :

- Assemblage de l'équipement  
 Mise en service de l'équipement  
 Modification de l'équipement  
 Maintenance de l'équipement
- Contrôle d'étanchéité périodique  
 Contrôle d'étanchéité non périodique  
 Démantèlement  
 Autre (préciser) :

## Observations:

Contrôle périodique d'étanchéité. Fuite trouvée. Réparation. Épreuve azote. Mise en service et essais. Fonctionnement conforme

## Contrôle d'étanchéité

## Identification

## Contrôlé le

[5] Détecteur manuel de fuite GALAXAIR GX-F1+ / 789456 08/03/2017

 [6] Présence d'un système de détection des fuites :  OUI  NON

## Fréquence minimale du contrôle périodique

[7] Quantité de fluide frigorigène dans l'équipement	HCFC	<input type="checkbox"/> 2 kg ≤ Q < 30 kg	<input type="checkbox"/> 30 kg ≤ Q < 300 kg	<input type="checkbox"/> Q ≥ 300 kg
	HFC/PFC	<input checked="" type="checkbox"/> 5 t ≤ teqCO <sub>2</sub> < 50 t	<input type="checkbox"/> 50 t ≤ teqCO <sub>2</sub> < 500 t	<input type="checkbox"/> teqCO <sub>2</sub> ≥ 500 t
[8] Équip. HCFC et équip. HFC sans système de détection des fuites		<input checked="" type="checkbox"/> 12 mois	<input type="checkbox"/> 6 mois	<input type="checkbox"/> 3 mois
[9] Équipements HFC avec système de détection des fuites		<input type="checkbox"/> 24 mois	<input type="checkbox"/> 12 mois	<input type="checkbox"/> 6 mois

 OUI  NON

## [10] Fuites

## constatées lors du contrôle d'étanchéité

N°	Localisation de la fuite	Réparation de la fuite
1	Dudgeon ligne liquide groupe extérieur	<input checked="" type="checkbox"/> Réalisée <input type="checkbox"/> A faire
2		<input type="checkbox"/> Réalisée <input type="checkbox"/> A faire
3		<input type="checkbox"/> Réalisée <input type="checkbox"/> A faire

## [11] Manipulation du fluide frigorigène

Quantité chargée totale (A+B+C) :	5.00	kg	Quantité de fluide récupérée totale (D+E) :	3.43	kg
A - Dont fluide vierge :	5.00	kg	D - Dont fluide destiné au traitement	3.43	kg
B - Dont fluide recyclé (incl. fluide récupéré et réintroduit)	0.00	kg	E - Dont fluide conservé pour réutilisation (incl. réintroduction)	0.00	kg
C - Dont fluide régénéré :	0.00	kg	Identifiant du contenant :	CONT-000119	

Code Déchets : 14 06 01\* - chlorofluorocarbones, HCFC, HFC - Fluides frigorigènes fluorés

 [12] Dénomination ADR/RID :  UN 1078, Gaz frigorigère NSA (Gaz réfrigérant, NSA), 2,2 (C/E)  
 Autre cas : R14

## [13] Installation de destination du déchet (Nom, SIRET et adresse)

 FRAMACOLD 38520302100030  
 301 avenue Georges Frêche.  
 11400 CASTELNAUDARY

## [14] Transporteur du déchet - si différent de l'opérateur (Nom, SIREN et adresse)

 TRANSPORT FLUIDES 345678234  
 Rue des Tests. Rue des Tests  
 80000 AMIENS

## [15] Observations :

[17] N° de bordereau de collecte de petites quantités :

[18] N° de bordereau de transformation traitement :

## [16] Installation de traitement (nom et adresse)

Code R/D :

Quantité réceptionnée :

Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée.

## Opérateur

## Déporteur

## Installation de traitement

Nom du Signataire :	C' FLUIDE	Pierre DURAND	
Qualité du Signataire :	Technicien	Responsable D'exploitation	
Date + Visa	<i>C'FLUIDE</i> 10/11/2018	<i>Durand</i> 10/11/2018	

**ANNEXE FICHE D'INTERVENTION / BORDEREAU DE SUIVI DE DÉCHETS DANGEREUX****Localisation / Photos / Commentaires**

Détenteur : SNCF, GARE DE LYON

Fiche N° 1-353-1

Opérateur : MOBYSOLVE.4U

Date fiche : 10/11/2018

**Photo équipement****Photo fuite n°1**Remarque :  
ETAGERemarque :  
Dudgeon ligne liquide groupe extérieur**Photo fuite n°2****Photo fuite n°3**

Remarque :

Remarque :