

FICHE D'INTERVENTION / BORDEREAU DE SUIVI DE DÉCHETS DANGEREUX pour les opérations nécessitant une manipulation de fluides frigorigènes effectuées sur un équipement, prévus aux articles R.543-82 et R.541-45 du code de l'environnement

Fiche N° :

468-92-1

[1] OPERATEUR (Nom, adresse et SIRET):

MOBYSOLVE.4U 78873841700021
5 allées de Tourny
33000 BORDEAUX

[2] DETENTEUR (Nom, adresse et SIRET) :

MOBYSOLVE.4U, SIÈGE SOCIAL 78873841700039
5 allées de Tourny
33000 BORDEAUX
jl.puysegur@mobysolve4u.fr

Attestation de capacité n° :

SPECIMEN CERFA NON VALABLE

[3] Equipement concerné :

Identification :

Ref : ERLQ008CAV3 / N J134056 / RdC

Nature du fluide frigorigène :

R- 410A

Charge Totale :

1.6

kg

Tonnage équivalent CO₂ (HFC/PFC)

3.3

teq CO₂**[4] Nature de l'intervention :**☒ Assemblage de l'équipement☐ Contrôle d'étanchéité périodique☒ Mise en service de l'équipement☒ Contrôle d'étanchéité non périodique☐ Modification de l'équipement☐ Démantèlement☐ Maintenance de l'équipement☐ Autre (préciser) :

Observations:

Mise en service. Fuite sur ligne liquide. Reprise dudgeon, tirage au vide, pression d'essai et essais. Fonctionnement correct

Contrôle d'étanchéité

Identification

Contrôlé le

[5] Détecteur manuel de fuite

GALAXAIR GX1 / 78987456

17/06/2019

[6] Présence d'un système de détection des fuites :

☐ OUI☐ NON**Fréquence minimale du contrôle périodique**

[7] Quantité de fluide frigorigène dans l'équipement	HCFC	☐ 2 kg ≤ Q < 30 kg	☐ 30 kg ≤ Q < 300 kg	☐ Q ≥ 300 kg
	HFC/PFC	☐ 5 t ≤ teqCO ₂ < 50 t	☐ 50 t ≤ teqCO ₂ < 500 t	☐ teqCO ₂ ≥ 500 t
[8] Equip. HCFC et equip. HFC sans système de détection des fuites	☐ 12 mois	☐ 6 mois	☐ 3 mois	
[9] Equipements HFC avec système de détection des fuites	☐ 24 mois	☐ 12 mois	☐ 6 mois	

☒ OUI☐ NON**[10] Fuites constatées lors du contrôle d'étanchéité**

N°	Localisation de la fuite	Réparation de la fuite
1	Ligne liquide gr. Ext.	☒ Réalisée ☐ A faire
2		☐ Réalisée ☐ A faire
3		☐ Réalisée ☐ A faire

[11] Manipulation du fluide frigorigène

Quantité chargée totale (A+B+C) : 1.60 kg

Quantité de fluide récupérée totale (D+E) : 1.20 kg

A - Dont fluide vierge : 1.60 kg

D - Dont fluide destiné au traitement 1.20 kg

B - Dont fluide recyclé (incl. fluide récupéré et réintroduit) 0.00 kg

E - Dont fluide conservé pour réutilisation (incl. réintroduction) 0.00 kg

C - Dont fluide régénéré : 0.00 kg

Identifiant du contenant : 023997

Code Déchets : 14 06 01* - chlorofluorocarbones, HCFC, HFC - Fluides frigorigènes fluorés

[12] Dénomination ADR/RID : ☐ UN 1078, Gaz frigorigère NSA (Gaz réfrigérant, NSA), 2,2 (C/E)☒ Autre cas : R410A, UN 3163, gaz liquéfié, n.s.a., 2,2 (C/E)**[13] Installation de destination du déchet (Nom, SIRET et adresse)**

FRAMACOLD 38383747300255
7 rue Humbert Tomatis.
31200 TOULOUSE

[14] Transporteur du déchet - si différent de l'opérateur (Nom, SIREN et adresse)**[15] Observations :****[16] Installation de traitement (nom et adresse)**

[17] N° de bordereau de collecte de petites quantités :

Code R/D :

[18] N° de bordereau de transformation traitement :

Quantité réceptionnée :

Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée.

Opérateur

Défendeur

Installation de traitement

Nom du Signataire :

Mano FLUIDE

JI P

Qualité du Signataire :

Technicien

Direction

Date + Visa



15/04/2020



15/04/2020

Équipement

Ref : ERLQ008CAV3 / J134056

Repère : RdC

Mise en service : 18/12/2018

Fluide : R410A - Charge (kg) : 1.6

Détenteur

MOBYSOLVE.4U

SIÈGE SOCIAL

Intervenant

Mano FLUIDE

Bouteille Récupération

023997 (1.20)

Bouteille Vierge

027996 (-1.60)


Photo Équipement




Observations :

RdC


Photo Fuite N°2



Localisation de la fuite N°2 :



Bouteille Transfert



Bouteille Régénérée





Photo Fuite N°1




Localisation de la fuite N°1 :

Ligne liquide gr. Ext.



Photo Fuite N°3



Localisation de la fuite N°3 :

