

## Opérateur

- MOBYSOLVE.4U
- N° SIRET : 78873841700039
- N° Attestation Capacité : SPECIMEN
- 5 allées de Tourny  
33000 BORDEAUX

## Détenanteur

- SNCF, GARE DE LYON
- N° SIRET : 40123654756987
- contact@c-fluide.fr
- Place Louis-Armand,  
75012 PARIS

## Équipement

DAIKIN - Ref : RYP71B7W - N de série : CF7899  
Guichet 23

Fluide frigorigène : 407C  
Charge totale : 4.36

Le 21/01/2020 de 14:30 à 17:40

## Objet de l'intervention

Entretien préventif selon contrat de maintenance CF-FULL-4879

## Détails de l'intervention

Maintenance complète du groupe extérieur et de l'unité intérieure. Contrôle d'étanchéité périodique réalisé. Voir CERFA FI-BSD correspondant

## Conclusion

A prévoir lors de la prochaine intervention avant le basculement en mode froid : changement de la pompe de condensat sur l'unité intérieure

Consommables	Qté	Unité	PU HT	Total HT
MO-MAINTENANCE (TVA 20%)	3.0	U	65€	195.0€
DEP-ZONE1 (TVA 20%)	1.0	U	75€	75.0€
Nettoyant échangeur (TVA 20%)	1.0	U	12.56€	12.560€

Installation en fonctionnement  Oui  Non  
Intervention sous garantie  Oui  Non

TOTAL HT ..... 282.56€  
TVA ..... 56.51€  
TOTAL TTC ..... 339.07€

Signature du technicien  
Mano FLUIDE

Signé le 21/01/2020 à 06:59

Signature du détenteur  
Pierre DURAND

Signé le 21/01/2020 à 06:59